

OPCI PODACI

INVESTITOR:	MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA RH		
OBJEKT / RADOVI:	OBNOVA STANOVA		
ŽUPANIJA:	BRODSKO-POSAVSKA		
PODRUČJE OBNOVE:	IME DATOTEKE:	SB_NASELJE ANDRIJE.BPSBAH002	OPĆINA: SLAVONSKI BROD
NOSITELJ OBNOVE:	TARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA RH	KAT. ČESTICA	MJESTO OBRADE: SLAVONSKI BROD
ADRESA:	NASELJE ANDRIJE	KAT. OPĆINA	PROMJENA DATUMA: -6
OIB:		BPSBAH002	DATUM ISPISA: 30.08.2018.
MJESEC ISPISA:	KOLOVOZ		
KONZALTING:	"PROJEKTNI STUDIO" d.o.o., Slavonski Brod		
DIREKTOR KONZALTINGA:	Dragan Tunjić, ovl.inž.građ.		
PROJEKTANT VODITELJ:	Dragan Tunjić, ovl.inž.građ.		
PROJEKTANT 1:	Ružica Rubil, građ. teh.		
PROJEKTANT 2:			
PROJEKTANT 3:			
KONSTRUKTOR:	Dragan Tunjić, ovl.inž.građ.		
BR. PREDMETA UPPI:	3612		
KATEG.OŠTEĆENJA:	V		
Broj članova obitelji:			
BRP (m ²):			
POVRŠINA IV ETAPE:			
POV. OBNOVE (POB):			
Antun ESTER, dipl.ing.arh.			
Siječanj	Veljača	Ožujak	



PROJEKTNI STUDIO d.o.o.
PODUZEĆE ZA PROJEKTIRANJE I GRAĐEVINSKI NADZOR
Oib: 78933929599, Š. braće Radić 7, 35.000 Sl. Brod, tel./fax 035 411 063, e-mail: projektini_studio_sb@gmail.com

NARUČITELJ:

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA RH

PROJEKTANT:

"PROJEKTNI STUDIO" d.o.o., Slavonski Brod

(naziv i adresa tvrtke)

ELABORAT:

TROŠKOVNIK ZA SANACIJU DEVASTIRANE STAMBENE JEDINICE/STANA

ŠIFRA ELABORATA:

B | P | S | B | A | H | 0 | 0 | 2 |

INVESTITOR:

**MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
RH**

OIB:

9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 |

Neto korisna površina (m²):

62,51

LOKACIJA:

Županija:

BRODSKO-POSAVSKA

Općina/Naselje:

SLAVONSKI BROD / SLAVONSKI BROD

Adresa:

NASELJE ANDRIJE HEBRANGA 8-29

Projektant voditelj:

Dragan Tunjić, ovl.inž.građ.

Projektanti:

Ružica Rubil, građ. teh.

Konstruktor:

Dragan Tunjić, ovl.inž.građ.

DIREKTOR:

U SLAVONSKI BROD-u, 30. KOLOVOZ 2018. god.

(mjesto) (mjесец)

Dragan Tunjić, ovl.inž.građ.

(ime i prezime, potpis i pečat)

Ovjera kontrole:

SADRŽAJ ELABORATA:

1. PRIKAZ ZATEČENOG STANJA

- 1.1. TEHNIČKI OPIS DEVASTIRANE ILI OŠTEĆENE STAMBENE JEDINICE

2. OPIS POTREBNE ADAPTACIJE

- 2.1. TEHNIČKI OPIS NAČINA ADAPTACIJE PO VRSTAMA RADOVA
- 2.2. CRTEŽI ADAPTIRANOG STANJA U MJEERILU 1:100 (TLOCRT UNUTARNJEG UREĐENJA, KARAKTERISTIČNI PRESJECI)

3 TROŠKOVNIK S DOKAZNICOM MJERA

- 3.1. TROŠKOVNIK S DOKAZNICOM MJERA
- 3.2. PROCJENA VRIJEDNOSTI RADOVA ADAPTACIJE

4. FOTODOKUMENTACIJA

- 4.1. FOTOGRAFIJE ZATEČENOG STANJA

1. PRIKAZ ZATEĆENOG STANJA

1.1. TEHNIČKI OPIS DEVASTIRANE ILI OŠTEĆENE STAMBENE JEDINICE

2. OPIS POTREBNE ADAPTACIJE

- 2.1. TEHNIČKI OPIS NAČINA ADAPTACIJE PO VRSTAMA RADOVA
- 2.2. CRTEŽI ADAPTIRANOG STANJA U MJEŘILU 1:100 (TLOCRT UNUTARNJEG UREĐENJA, KARAKTERISTIČNI PRESJECI)

3 TROŠKOVNIK S DOKAZNICOM MJERA

- 3.1. TROŠKOVNIK S DOKAZNICOM MJERA
- 3.2. PROCJENA VRIJEDNOSTI RADOVA ADAPTACIJE

4. FOTODOKUMENTACIJA

4.1. FOTOGRAFIJE ZATEČENOG STANJA

1.1. TEHNIČKI OPIS DEVASTIRANE ILI OŠTEĆENE STAMBENE JEDINICE

1.1.1. KONSTRUKCIJA

Napomena:

Predmetna stambena jedinica se nalazi u prizemlju višestambene zgrade - izvedeno u dva nivoa, broj stana 8-29
U predmetnoj stambenoj jedinici nisu uočena oštećenja konstrukcije građevine.

Najveći dio oštećenja je nastao uslijed izljevanja oborinske vode s krova zgrade kroz kuhinjski kanalizacijski izljev uslijed greške prilikom izvođenja zgrade, dio oštećenja nastao dugogodišnjom uporabom stana
Unutar stana su vidljiva oštećenja i nedostaci na podnim i zidnim oblogama, stolariji i instalacijama.

1.1.2. VANJSKA STOLARIJA

Izvedeni aluminijski prozori s ostakljenjem od "izo" stakla u dobrom stanju. Kao zaštita od utjecaja sunčeve svjetlosti ugrađeni aluminijski unutarnji venecijaneri - zaprljani i djelomično oštećene lamele
Ulazna vrata u stan aluminijска - deformirana ispuna aluminijskog panela

1.1.3. UNUTARNJA STOLARIJA

Unutarnja vrata i dovratnici su od drveta, bojano uljanom bojom u svjetlom tonu, sa furnir oblogom
Na sobi i kuhinji izvedena kao klizna
Bez vidljivih oštećenja drveta i okova osim vrata na kuhinji - krilo oštećeno utjecajem vlage

1.1.4. OBRTNIČKI RADOVI

PODOVI:

BORAVAK (1) - lamel parket, oštećen uslijed izljeva vode, dio nedostaje, podloga ispod zasićena vodom
KUHINJA (2) - keramičke pločice, zaprljane, podloga ispod zasićena vodom
PREDPROSTOR (3) - keramičke pločice, zaprljane, podloga ispod zasićena vodom
NENATKRIVENA TERASA (4) - betonsko opločenje, zaprljano vegetacijom
STUBIŠTE (5) - drvena obloga, djelomično oštećen površinski sloj
HODNIK (6) - lamel parket, djelomično oštećen površinski sloj
RADNI PROSTOR (7) - lamel parket, djelomično oštećen površinski sloj
KUPAONICA (8) - keramičke pločice, zaprljane kamencem, dotrajale
SOBA (9) - lamel parket, djelomično oštećen površinski sloj

ZIDOVİ:

Žbuka zidova i stropova u dobrom stanju, oštećena žbuka u podnožu zidova nižeg nivoa stana uslijed izljevanja vode
Oštećen zid kuhinje od lakih gips-kartonskih ploča uslijed izljevanja vode
Završna obrada zidova i stropa - boja zaprljana uslijed vlage i korištenja stana

IZOLACIJE:

Izvedena toplinska i hidroizolacija u podovima
Oštećenja termoizolacije uslijed izljevanja vode u nižem nivou stana

KERAMIKA ZID:

Keramičke zidne pločice u kupaonici - zaprljane kamencem, dotrajale

Keramičke zidne pločice u kuhinji - oštećene, nekvalitetna izvedba, zaprljane kamencem, dotrajale

KLUPČICE I VRATNI PRAGOVI:

Unutarnje prozorske klupčice izvedene od keramike, solidne

BRAVARIJA:

Izvedena balkonska ograda na otvorenoj terasi s konstrukcijom od crne bravarije - djelomično korodiralo

INSTALACIJE:

Vizualnim pregledom je utvrđeno da su postojeće instalacije vodovoda i kanalizacije u kuhinji u obnavljanom stanju u sklopu intervencije nakon poplave

Vizualnim pregledom je utvrđeno da su postojeće elektroinstalacije van funkcije s obzirom da su djelomično bile poplavljene

SANITARNA OPREMA:

Sanitarna oprema dotrajala uslijed starosti i korištenja, zaprljana kamencem, upitna funkcionalnost izljevnih baterija

GRIJANJE:

Grijanje stana je izvedeno na plin preko konvencionalnog plinskog kombi bojlera spojenog na dimovodni kanal u radnom prostoru

Plinski kombi uređaj nije u funkciji

U stanu izведен razvod grijanja od čeličnih cijevi i pločastih radijatora

2.1. TEHNIČKI OPIS NAČINA ADAPTACIJE PO VRSTAMA RADOVA

2.1.1. KONSTRUKCIJA

U stambenoj jedinici nisu uočena oštećenja konstrukcije, stoga nisu predviđeni radovi konstruktivne sanacije.

2.1.2. VANJSKA STOLARIJA

Postojeću vanjsku aluminijsku stolariju s "izo" staklom zadržati - izvesti pranje i čišćenje iste
Izvesti djelomičan popravak unutarnjih venecijanera gdje je poremećena funkcionalnost istih
Na ulaznim vratima promijentni aluminijski panel koji je deformiran utjecajem vlage, uštimari okove, očistiti

2.1.3. UNUTARNJA STOLARIJA

Zadržati postojeću

Ugraditi novo krilo na kliznim vratima kuhinje, sve prema opisu stavke u troškovniku

2.1.4. OBRTNIČKI RADOVI

PODOVI I ZAVRŠNE OBLOGE:

BORAVAK (1) - ukloniti postojeći lamel parket i c. glazuru natopljenu vlagom i oštećenu s pljesni skupa sa slojevima izolacije ispod do bet. podlage, zatim izvesti novu hidroizolaciju, pe foliju, termoizolaciju i c. glazuru (zadržati niveličiju postojećeg poda), te završno izvesti podnu oblogu od lamel parketa I klase uz završno brušenje i lakiranje i postavljanje kutnih letvica i prijelaznih lajsni

KUHINJA (2) - ukloniti postojeću keramiku i c. glazuru natopljenu vlagom i oštećenu s pljesni skupa sa slojevima izolacije ispod do bet. podlage, zatim izvesti novu hidroizolaciju, pe foliju, termoizolaciju i c. glazuru (zadržati niveličiju postojećeg poda), te završno izvesti podnu oblogu od keramičkih pločica I klase uz izvedbu sokla

PREDPROSTOR (3) - ukloniti postojeću keramiku i c. glazuru natopljenu vlagom i oštećenu s pljesni skupa sa slojevima izolacije ispod do bet. podlage, zatim izvesti novu hidroizolaciju, pe foliju, termoizolaciju i c. glazuru (zadržati niveličiju postojećeg poda), te završno izvesti podnu oblogu od keramičkih pločica I klase uz izvedbu sokla

NENATKRIVENA TERASA (4) - izvesti čišćenje zaprljanog betonskog opločenja

STUBIŠTE (5) - zadržati drvenu oblogu, prelakirati istu

HODNIK (6) - zadržati postojeći lamel parket, prebrusiti i prelakirati u 2 sloja, te zamijeniti kutne letvice

RADNI PROSTOR (7) - zadržati postojeći lamel parket, prebrusiti i prelakirati u 2 sloja, te zamijeniti kutne letvice

KUPAONICA (8) - preko postojeće cem. glazure izvesti novo opločenje od keramičkih pločica I klase

SOBA (9) - zadržati postojeći lamel parket, prebrusiti i prelakirati u 2 sloja, te zamijeniti kutne letvice

ZIDOVİ:

Ukloniti oštećenu oblogu i termoizolaciju kuhinjskog zida od gips-katronske ploče te izvesti nove slojeve po uzoru na postojeće stanje

Izvesti djelomični popravak oštećene žbuke u nižem nivou stana nakon obijanja postojeće

Izvesti bojanje unutarnjih ploha zidova i stropova, uz prethodne predradnje

KERAMIKA ZID:

U kuhinji postojeće keramičke pločice ukloniti i izvesti nove po uzoru na postojeće

U kupaonici postojeće dotrajale keramičke pločice ukloniti i izvesti nove po uzoru na postojeće

KLUPČICE I VRATNI PRAGOVI:

Zadržati postojeće

BRAVARIJA:

Postojeću balkonsku ogradu na otvorenoj terasi prebojati s 2 premaza uljane boje uz prethodne predradnje (odmašćivanje, struganje, čišćenje...)

INSTALACIJE:

Postojeće instalacije vodovoda i kanalizacije su obnavljane, međutim nije bilo moguće utvrditi njihovu ispravnost i funkcionalnost te je prije početka radova adaptacije potrebno izvršiti ispitivanje istih - ako se utvrdi neispravnost postojeće instalacije vodovoda i kanalizacije potrebno je demontirati i izvesti nove instalacije s PVC odvodnim kanalizacijskim cijevima i PP-R vodovodnim cijevima - konačnu odluku donosi nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik

Postojeće elektroinstalacije su van funkcije, te nije bilo moguće utvrditi njihovu ispravnost i usklađenost s važećim propisima, tako da je prije izvođenja radova potrebno izvršiti ispitivanje istih - ako se utvrdi neispravnost postojećih elektroinstalacija iste je potrebno demontirati i izvesti nove instalacije - konačnu odluku donosi nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik

SANITARNA OPREMA:

Izvršiti demontažu postojeće sanitarne opreme uključivo i ležeću kadu koja je jače zaprljana kamencem, te ugraditi novu sanitarnu opremu i armature. Sve izvesti prema detaljnijom opisu stavki u troškovniku.

GRIJANJE

Nakon provjere od strane nadležnog distributera utvrđena je neispravnost postojećeg konvencionalnog kombi bojlera te je utvrđeno da je potrebna zamjena istog - međutim pošto su bojleri ovakvog tipa zastarjeli i nemože ih se više kupiti na tržištu jedina alternativa je ugradnja suvremenog kondenzacijskog kombi bojlera s tim da je prema uvjetima nadležnog distributera plina za njegovu ugradnju i funkcionalnost neophodan novi dimovodni kanal jer postojeći ne odgovara današnjim propisima

"PROJEKTNI STUDIO" d.o.o., Slavonski Brod

Vezano za naprijed navedeno projektom adaptacije je predviđeno cijelovito rješenje sa zamjenom kombi bojlera i ugradnjom novog fasadnog dimovodnog kanala te prilagodba plinskih instalacija novom uređaju.

Postojeće radijatore je potrebno demontirati, isprati, i ponovno montirati uz završno bojanje istih i cijevnog razvoda

OSTALO: Sve ostale radove predviđene troškovnikom izvesti uz suglasnost i odobrenje nadzornog inženjera.

NAPOMENA:

Sve radove izvoditi uz strogo poštivanje pravila struke, Zakon o zaštiti na radu, Zakona o obnovi, Zakona o građnji i Zakona o prostornom uređenju.

"PROJEKTNI STUDIO" d.o.o., Slavonski Brod





