



TUMAČ ZNAKOVA:

- 1P pomoćna geodetska točka
- vegetacija (grm, bjelogorica, crnogorica)
- metalni stup nosač javne rasvjete
- fontana
- razvodni elektroormar
- betonski stup
- reviziono okno odvodnja
- reviziono okno
- zatvarač voda
- hidrant
- travnjak

stanje u katastru _____
 stvarno stanje na terenu _____

GEOKOD d.o.o. za projektiranje, nadzor i izvođenje geodetskih i građevinskih radova Slavonski Brod, Matije Gupca 30			
GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT stvarnog stanja k.č.br. 353, K.o. Okučani (park)			
INVESTITOR	MINISTARSTVO BRANITELJA		
SNIMANJE, OBRADA PODATAKA I IZRADA	Stjepan Rakić dipl.ing.geod.	Milo Bruzić geodet	DIREKTOR: Stjepan Rakić dipl.ing.geod.
BROJ	243/16	DATUM	5.07.2016.
		M=1:200	